

Softwareverlauf

Hinweis: Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Version 38 (HTL2163B/05/12/51/61/78/79/93/F7)

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V38.25.07.140620A1

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion: **V38**
- 2) RISC-Version: **140620A1**
- 3) TX-Version: **V25**
- 4) RX-Version: **V25**
- 5) Touch Panel-Version: **V07**

- Fehlerverbesserung

Version 35 (HTL21x3/31x0/3142)

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V35.25.07.140620A1

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion: **V35**
- 2) RISC-Version: **140620A1**
- 3) TX-Version: **V25**
- 4) RX-Version: **V25**
- 5) Touch Panel-Version: **V07**

- Verringerung der Auto-Standby-Zeit von 30 Minuten auf 15 Minuten
- Problem mit der Quellenumschaltung bei der NFC-Kopplung gelöst
- Kleinere Fehlerbehebungen

Version 27 (HTL21x3/31x0/3142)

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V27.25.07.140219A1

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion: **V27**
- 2) RISC-Version: **14 0219A1**
- 3) TX-Version: **V25**
- 4) RX-Version: **V25**
- 5) Touch Panel-Version: **V07**

- Probleme mit HDMI CEC behoben

- Geräusch durch Audiunterbrechung bei der Auswahl der Sound-Modi behoben