

Software history

Nota: El nombre del archivo bin NO tiene por qué ser necesariamente igual que el número de modelo.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

Versión 38 (HTL2163B/05/12/51/61/78/79/93/F7)

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

V38.25.07.140620A1

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: **V38**
 - 2) Versión RISC: **140620A1**
 - 3) Versión TX: **V25**
 - 4) Versión RX: **V25**
 - 5) Versión de panel táctil: **V07**
- Mejora de corrección de errores

Versión 35 (HTL21x3/31x0/3142)

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

V35.25.07.140620A1

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: **V35**
 - 2) Versión RISC: **140620A1**
 - 3) Versión TX: **V25**
 - 4) Versión RX: **V25**
 - 5) Versión de panel táctil: **V07**
- Reduzca el tiempo de espera automático de 15 a 30 minutos.
 - Se ha solucionado el problema de cambio de fuente al tocar NFC.
 - Corrección de errores secundarios

Versión 27 (HTL21x3/31x0/3142)

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

V27.25.07.140219A1

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: **V27**
- 2) Versión RISC: **14 0219A1**
- 3) Versión TX: **V25**
- 4) Versión RX: **V25**
- 5) Versión de panel táctil: **V07**

- Resolución de problemas relacionados con HDMI CEC
- Problema de ruido en la interrupción de audio solucionado al seleccionar modos de sonido