

Historial de software

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

TPN11E 2.07 *(Fecha de publicación: 2011-09-06)*

- Distorsión del sonido en canales analógicos con estéreo NICAM. (Solo aplicable a la Federación Rusa)

TPN11E 2.05 *(Fecha de publicación: 2011-01-13)*

- Se ha corregido el error de traducción de la OSD en ruso.
- Interferencia en el color al visualizar la emisión de canales de televisión en estándar de vídeo SECAM.
- Parpadeo de la imagen cuando reproduce el contenido de vídeo desde un vídeo VHS a través de la conexión EXT 1 (euroconector).
- Cambio automático del televisor al modo de espera o salida del mismo.

TPN11E 2.04 *(Fecha de publicación: 2010-07-19)*

- El televisor chirría o no hay sonido tras cambiar de canal.

TPN11E 2.03 *(Fecha de publicación: 2010-06-02)*

- Software de producción inicial.