Historial de software (Software de TV)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

TPM53E 2.04 (Fecha de publicación: 2011-01-04)

• El mando a distancia no funciona en el modo de disco cuando el televisor está configurado en el modo [Tienda].

TPM53E 2.01 (Fecha de publicación: 2010-09-13)

Software de producción inicial.

Historial de software (Software de DVD)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

CP08 (22PFL3805H/12) (Fecha de publicación: 2010-09-13)

CP38 (22PFL3805H/60) (Fecha de publicación: 2010-09-13)

• Software de producción inicial.