

Historique du logiciel (logiciel TV)

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants :

REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

TPM53E 2.04 *(Date de publication: 2011-01-04)*

- La télécommande ne fonctionne pas en mode disque lorsque le téléviseur [Location] (Lieu) est réglé sur le mode [Shop] (Atelier).

TPM53E 2.01 *(Date de publication: 2010-09-13)*

- Logiciel de production initiale.

Historique du logiciel (logiciel de DVD)

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants :

REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

CP08 (22PFL3805H/12) *(Date de publication: 2010-09-13)*

CP38 (22PFL3805H/60) *(Date de publication: 2010-09-13)*

- Logiciel de production initiale.