

Cronologia software (TV software)

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

TPM53E 2.04 *(Data di pubblicazione: 2011-01-04)*

- Il telecomando non funziona nella modalità disco quando la [Posizione] del TV è impostata su [Shop].

TPM53E 2.01 *(Data di pubblicazione: 2010-09-13)*

- Software di produzione iniziale.

Cronologia software (DVD software)

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

CP08 (22PFL3805H/12) *(Data di pubblicazione: 2010-09-13)*

CP38 (22PFL3805H/60) *(Data di pubblicazione: 2010-09-13)*

- Software di produzione iniziale.