

## **Historial de software**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**TPM41E 2.08** *(Fecha de publicación: 2011-06-17)*

- Cambio automático del televisor al modo de espera o salida del mismo.
- Mejora de la pantalla de desplazamiento de subtítulos.

**TPM41E 2.06** *(Fecha de publicación: 2010-11-23)*

- Mejora adicional de la traducción de la OSD en turco.

**TPM41E 2.05** *(Fecha de publicación: 2010-04-28)*

- Se ha corregido el error de traducción de la OSD en turco y portugués.

**TPM41E 2.04** *(Fecha de publicación: 2010-03-18)*

- Software de producción inicial.