

## Softwaregeschiedenis

**Opmerking: de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.**

**In de nieuwste software zijn de volgende problemen opgelost:**

### **Versie 38 (HTL2163B/05/12/51/61/78/79/93/F7)**

Versie-informatie TV-scherm  
V38.25.07.140620A1

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: **V38**
  - 2) RISC-versie: **140620A1**
  - 3) TX-versie: **V25**
  - 4) RX-versie: **V25**
  - 5) Versie aanraakpaneel: **V07**
- Bug/verbetering

### **Versie 35 (HTL21x3/31x0/3142)**

Versie-informatie TV-scherm  
V35.25.07.140620A1

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: **V35**
  - 2) RISC-versie: **140620A1**
  - 3) TX-versie: **V25**
  - 4) RX-versie: **V25**
  - 5) Versie aanraakpaneel: **V07**
- Automatische stand-by-tijd verlagen van 30 naar 15 minuten
  - Probleem met schakelen van bron met NFC opgelost
  - Kleine problemen zijn opgelost

### **Versie 27 (HTL21x3/31x0/3142)**

Versie-informatie TV-scherm  
V27.25.07.140219A1

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: **V27**
- 2) RISC-versie: **14 0219A1**
- 3) TX-versie: **V25**

4) RX-versie: **V25**

5) Versie aanraakpaneel: **V07**

- Problemen met HDMI CEC opgelost
- Onderbroken audio of ruis bij selecteren van geluidsmodi opgelost