

## **Softwareverlauf\_ HTL5140B/12/93/98 HTL5145B/12**

**Hinweis: Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.**

**Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:**

### **Version 44**

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

1. Hauptversion: V44
2. Repeater-Version: V22
3. TX-Version: V25
4. RX-Version: V25
5. Touch Panel-Version: V08

- Behobenes Problem beim automatischen Standby-Modus

### **Version 43**

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

6. Hauptversion: V43
7. Repeater-Version: V20
8. TX-Version: V25
9. RX-Version: V25
10. Touch Panel-Version: V08

- Problem mit Haltezeit der Basseinstellung behoben

### **Version 42**

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

11. Hauptversion: V42
12. Repeater-Version: V20
13. TX-Version: V25
14. RX-Version: V25
15. Touch Panel-Version: V06

- Algorithmus für Basseinstellung aktualisiert

### **Version 40**

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

16. Hauptversion: V40
17. Repeater-Version: V20
18. TX-Version: V25
19. RX-Version: V25

20.Touch Panel-Version: V06

- Standby-Zeit im Ruhezustand von 15 Minuten auf 30 Minuten angepasst