

## Software history\_ HTL5140B/12/93/98 HTL5145B/12

**Nota: El nombre del archivo bin NO tiene por qué ser necesariamente igual que el número de modelo.**

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

### Versión 44

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: V44
- 2) Versión del repetidor:V22
- 3) Versión TX: V25
- 4) Versión RX: V25
- 5) Versión de panel táctil: V08

- Problema del modo de espera automático solucionado

### Versión 43

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 6) Versión principal: V43
- 7) Versión del repetidor:V20
- 8) Versión TX: V25
- 9) Versión RX: V25
- 10)Versión de panel táctil: V08

- Se ha solucionado el problema de retención de los  
ajustes de los graves

### Versión 42

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: V42
- 2) Versión del repetidor:V20
- 3) Versión TX: V25
- 4) Versión RX: V25
- 5) Versión de panel táctil: V06

- Algoritmo de ajuste de graves actualizado

### Versión 40

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: V40
- 2) Versión del repetidor:V20

- 3) Versión TX: V25
- 4) Versión RX: V25
- 5) Versión de panel táctil: V06

- Tiempo de espera en inactividad ajustado de 15 a 30 minutos