

Software history_ HTL5140B/12/93/98 HTL5145B/12

Nota: il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

Versione 44

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale: V44
 - 2) Versione ripetitore: V22
 - 3) Versione TX: V25
 - 4) Versione RX: V25
 - 5) Versione touch panel: V08
- Risolto il problema relativo alla funzione di standby automatico

Versione 43

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale: V43
 - 2) Versione ripetitore: V20
 - 3) Versione TX: V25
 - 4) Versione RX: V25
 - 5) Versione touch panel: V08
- Problemi legati al mancato salvataggio delle impostazioni dei bassi risolti

Versione 42

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale: V42
 - 2) Versione ripetitore: V20
 - 3) Versione TX: V25
 - 4) Versione RX: V25
 - 5) Versione touch panel: V06
- Algoritmo per la configurazione dei bassi aggiornato

Versione 40

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale: V40

- 2) Versione ripetitore: V20
- 3) Versione TX: V25
- 4) Versione RX: V25
- 5) Versione touch panel: V06

- Tempo di standby inattivo ridotto da 30 a 15 minuti