

Software-Verlauf

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

WICHTIG: Wenn als TV-Menüsprache Portugiesisch eingestellt ist, befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen:

- ***Nachdem Sie das USB-Flash-Laufwerk an den Fernseher angeschlossen haben, warten Sie 30 Sekunden. Die Softwareaktualisierung startet automatisch.***
- ***Wenn die Software-Aktualisierung nicht automatisch startet, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Entfernen Sie nicht Ihr USB-Flash-Laufwerk. Warten Sie eine Minute, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Die Software-Aktualisierung startet automatisch.***

Ihnen wird dringend empfohlen, Ihren Fernseher mit der Standby-Software-Version 99.0.0.0 zu aktualisieren. Sie finden die Standby-Software in den FAQ (Häufig gestellten Fragen) unter "Was sollte ich tun, wenn sich mein Fernseher selbst ein- und ausschaltet und/oder nicht auf die Fernbedienung reagiert?"

Q554E 0.97.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2013-04-08)

- Aktualisierte vordefinierte Senderliste von Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- Schwarzer Bildschirm beim Wechseln von analogem Sender zu SCART.
- Zweitweiser Bild- und Tonverlust.
- Ton-, Bild- bzw. Signalverluste bei der Wiedergabe von Fernsehsendern über eine Freebox Set-Top-Box, die über HDMI verbunden ist.
- Video und Tonverlust über die HDMI-Verbindung mit UPC Horizon Set-Top-Box.
- Der Fernseher schaltet sich automatisch aus.
- Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung.

Q554E 0.96.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-12-18)

- Der Fernseher wechselt auf den falschen Sender, wenn Sie den Sender in der EPG auswählen.
- Der Fernseher schaltet sich selbst ein und aus, wenn Sie die Erstinstallation durchführen.
- Der Fernseher hängt sich auf, wenn er aus dem Standby-Modus aktiviert wird.
- Es können keine Videos über den BBC iPlayer abgespielt werden.
- Es können keine MP4-Dateien abgespielt werden.
- Der Fernseher schaltet sich automatisch aus und ein, wenn EasyLink aktiviert ist.
- Die Uhr zeigt die falsche Zeit an. (Trifft nur zu, wenn als Land Slowakei eingestellt wurde.)
- Kanal Ned1 wird während der analogen Senderinstallation nicht gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)

Q554E 0.93.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-10-16)

- Die HbbTV Anwendung funktioniert nicht. (Nur zutreffend, wenn als Land Tschechische Republik eingestellt wurde.)
- Der HTTP Live Stream funktioniert nicht.
- Für Slowakisch werden in der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) falsche Zeichen angezeigt.
- Verbesserte Funktionalität und Leistung des BBC iPlayers.

Q554E 0.92.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-09-25)

- Das Bild ist verzerrt, wenn Sie von HDMI 3D-Inhalt zu analogen Sendern schalten.
- Untertitel werden in verfälschten Farben angezeigt.
- Analoge Dienste sind in der Senderliste nicht verfügbar.

Q554E 0.91.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-08-16)

- Aktualisierung der E-Sticker für die Modelle 26PFL4007.
- Es können keine ausgeliehenen Filme aus dem Online-Videoshop wiedergegeben werden.
- Die Hälfte des Bildes wird abgeschnitten, wenn man von 3D-Inhalten zu einem analogen Sender schaltet.
- Der Fernseher reagiert bei der Wiedergabe von Dateien von einem USB-Gerät oder PC über SimplyShare nur langsam.

Q554E 0.90.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-30)

- Fernseher startet sich ständig neu.
- Der Fernseher startet sich beim Streaming von Videocity wiederholt neu. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Beim Wechseln der Sender mit aktivierter HbbTV-Anwendung kann das Untertitelmenü nicht mehr geöffnet werden und P+/P- funktioniert nicht mehr.
- Fehlende Satellitensender. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Fernseher startet sich bei Einschalten aus dem Standby-Modus neu, wenn Portugiesisch als Menüsprache ausgewählt ist.
- Software-Aktualisierung kann nicht durchgeführt werden, wenn Portugiesisch als Menüsprache ausgewählt ist.

Q554E 0.89.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-09)

- Beim Ansehen eines 3D-Films über USB werden weiße Punkte auf dem Bildschirm angezeigt. (Trifft nur auf 3D-Modelle zu)

- Beim Ansehen eines Videos im Modus [2D to 3D conversion] (Konvertierung von 2D auf 3D) ist das Bild fehlerhaft. (Trifft nur auf 3D-Modelle zu)

Q554E 0.88.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-02)

- Anzeigen aller bevorzugten Sender in der Favoritenliste nicht möglich.
- Es wird kein DVB-C-Sender im ZIGGO-Netzwerk installiert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Fehlende Satellitensender. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Zusätzliche Option zur Deaktivierung der Löschung von Sendern bei der Installation im Hintergrund. (Nur zutreffend für K-Modelle)

Q554E 0.87.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-06-21)

- Der Fernseher schaltet automatisch in den Standby-Modus, nachdem er einige Minuten eingeschaltet war.
- Bei der Wiedergabe von Satellitensendern schaltet sich der Fernseher aus und ein. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
- Die Meldung "The video format is not supported" (Das Videoformat wird nicht unterstützt) wird auf dem Bildschirm über die HDMI-Verbindung angezeigt.
- Der Fernseher hat keinen Ton, wenn Sie ein Video von Smart TV-Anwendungen wiedergeben.
- Zeitweilige Bild- und Tonestörungen bei der Wiedergabe von Fernsehaufzeichnungen.
- Bild ist gestreckt und verzerrt, wenn Sie ein Video im Bildformat [Auto zoom] (Autozoom) wiedergeben.
- Untertitel wird nicht mit dem Video synchronisiert.
- Beim Wechseln der Sender mit aktivierter HbbTV-Anwendung kann das Untertitelmenü nicht mehr geöffnet werden und P+/P- funktioniert nicht mehr.
- Flimmernde Linien werden angezeigt, nachdem Sie [2D to 3D conversion] (Konvertierung von 2D auf 3D) auswählen. (Nur zutreffend für die 5000er Serie)
- Bild bleibt im 2D-Modus, obwohl [2D to 3D conversion] (Konvertierung von 2D auf 3D) ausgewählt ist. (Nur zutreffend für die 5000er Serie)

Q554E 0.79.4.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-06-13)

- Verbesserte Klangqualität für HDMI-Verbindung.
- E-Sticker-Aktualisierung für 37PFL4017K/12 und 42PFL4317K/12.
- Beim Anschauen eines Pay TV-Senders wird die Meldung angezeigt, dass kein Zugriff vorhanden ist.
- Fernseher hängt sich während DVB-C-Senderinstallation auf.

Q554E 0.79.2.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-04-04)

- Aktualisierung der Inhalte der Bildschirmhilfe.
- Verbesserung der deutschen Übersetzung der Bildschirmanzeige.
- Schwarzer Bildschirm und keine Tonwiedergabe von verschlüsselten digitalen Fernsehsendungen mit angeschlossenem CAM. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
- Der Fernseher schaltet sich bei der Wiedergabe von Internet-Radio in der HbbTV App selbst ein und aus.

Q554E 0.79.1.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-14)

- Der Sender kann mit angeschlossenem CAM nicht gewechselt werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Frankreich eingestellt wurde)
- Bei der Wiedergabe eines HD-Kanals ist kein Bild aber Ton verfügbar. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
- Verbesserung auf der Untertitelleistung. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
- Ein automatisches Sortieren von Satellitensendern ist nicht möglich. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
- Falsche Anzeige der Kanalliste in der Favoritenliste. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)

Q554E 0.74.1.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-02-28)

- Ursprüngliche Produkt-Software.