

## **Cronologia software**

**NOTA:** tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

### **TPN11E 2.07** *(Data di pubblicazione: 2011-09-06)*

- Distorsione audio sui canali analogici con stereo NICAM (applicabile solo ai paesi della Federazione Russa)

### **TPN11E 2.05** *(Data di pubblicazione: 2011-01-13)*

- L'errore di traduzione dell'OSD in russo è stato corretto.
- Interfaccia colorata durante la visione di un canale TV in modalità video SECAM.
- L'immagine sfarfalla quando si riproduce il contenuto video da un VHS-VCR tramite un collegamento EXT 1 (SCART).
- Il TV passa ed esce automaticamente dalla modalità standby.

### **TPN11E 2.04** *(Data di pubblicazione: 2010-07-19)*

- Il TV riproduce un suono disturbato o non lo riproduce affatto dopo il cambio canale.

### **TPN11E 2.03** *(Data di pubblicazione: 2010-06-02)*

- Software di produzione iniziale.