

## **История версий ПО (Телевизор программного обеспечения)**

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

### **TRM53E 2.04** (Дата публикации: 2011-01-04)

- Пульт ДУ не работает в режиме диска, если на телевизоре для параметра [Расположение] установлен режим [Студия].

### **TRM53E 2.01** (Дата публикации: 2010-09-13)

- Первоначальное заводское программное обеспечение.

## **История версий ПО (DVD программное обеспечение)**

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

**CP08 (22PFL3805H/12)** (Дата публикации: 2010-09-13)

**CP38 (22PFL3805H/60)** (Дата публикации: 2010-09-13)

- Первоначальное заводское программное обеспечение.