

## **Cronologia software**

**NOTA:** tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

### **Q5553 0.140.47.0** (Data di pubblicazione: 2012-03-22)

- Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online. (solo per i modelli con Net TV).

### **Q5553 0.140.46.0** (Data di pubblicazione: 2011-12-23)

- È possibile avvertire un suono metallico tramite il collegamento HDMI.
- In seguito all'aggiornamento software fornito dall'operatore non sono più presenti i servizi HD+.
- Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online.
- Il TV emette un ticchettio mentre è in riproduzione il contenuto di un dispositivo collegato tramite HDMI.

### **Q5553 0.140.44.0** (Data di pubblicazione: 2011-12-12)

- Perdita intermittente di audio e immagini durante la visione dei canali analogici.
- Perdita intermittente di audio o modifica repentina del volume sul collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Perdita intermittente di audio da parte di alcuni ricevitori collegati tramite HDMI.
- Impossibile riprodurre file video tramite collegamento DLNA.
- Blocco delle immagini durante la visione di canali HD.

### **Q5553 0.140.40.0** (Data di pubblicazione: 2011-09-02)

**NOTA: solo per i modelli con Net TV.**

- Quando si accede a Net TV viene visualizzato il messaggio di errore "Philips server not found", Server Philips non trovato.

### **Q5553 0.140.39.0** (Data di pubblicazione: 2011-07-27)

- L'errore di traduzione dell'OSD in russo è stato corretto.
- Il TV non riproduce immagini dopo averlo acceso.
- Il TV non reagisce al telecomando dopo essere uscito dallo standby.
- Ritardo video (sincronizzazione) in caso di collegamento SCART e connessione Component (Y Pb Pr).

- Interferenza delle immagini sui canali digitali via cavo (DVB-C). (solo per la Germania).
- Il TV va in standby automatico dopo 2 ore. (solo per la Norvegia).

**Q5553 0.140.37.0** (Data di pubblicazione: 2011-06-06)

- La riproduzione del formato video HDMI 1080i tramite alcuni decoder comporta la visualizzazione sullo schermo del messaggio "Video format not supported" (Formato video non supportato).
- La riproduzione del formato video HDMI 720p tramite alcuni decoder comporta la visualizzazione di uno schermo diviso con linee orizzontali verdi.
- Nessuna immagine o schermo nero su alcuni canali digitali via cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).
- Il TV passa automaticamente alla lingua audio principale durante la visione dei canali digitali (solo per la Spagna).
- Impossibile selezionare alcune lettere dell'alfabeto russo dalla tastiera a video nel portale Net TV (solo per i modelli Net TV).

**Q5553 0.140.36.0** (Data di pubblicazione: 2011-05-18)

- Quando è selezionato il portoghese come lingua del menu, è impossibile ridenominare l'icona di un dispositivo a causa di caratteri mancanti.
- Il televideo non funziona con il collegamento SCART.
- Quando si accede alla Guida elettronica dei programmi (EPG), compare sempre come impostazione predefinita il primo canale dell'elenco anziché il canale attualmente visualizzato.
- Interruzione automatica del TV dopo 2 ore di visione di film presi a noleggio da Net TV (solo per i modelli Net TV).
- Visualizzazione di uno schermo rosato o verdastro durante la navigazione su Net TV (solo per i modelli Net TV).
- Il canale TV viene visualizzato in una piccola schermata nell'angolo superiore destro quando si esce da [Ricerca in Net TV] (solo per i modelli Net TV).
- Audio e video intermittenti durante la visione di file video dal portale Net TV (solo per i modelli Net TV e per la Germania).

**Q5553 0.140.34.0** (Data di pubblicazione: 2011-04-12)

- Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
- Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T) con contenuti HD (solo per la Spagna).

**Q5553 0.140.32.0** (Data di pubblicazione: 2011-03-04)

- Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
- Commutazione lenta tra i canali digitali via cavo (DVB-C).
- Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T).

- Schermo nero intermittente durante la visione di un canale MHP (Multimedia Home Platform) con il modulo CI + CAM (Conditional Access Module). (solo per l'Italia)

**Q5553 0.140.29.0** (Data di pubblicazione: 2011-02-17)

- Per consentire al TV di accettare l'aggiornamento software Com Hem CAM tramite OAD (solo per la Svezia).

**Q5553 0.140.27.0** (Data di pubblicazione: 2011-01-11)

- Il TV trasmette l'audio a intermittenza dal collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Non tutti i canali/servizi sono visualizzati durante l'installazione dei canali. (solo per la Svizzera)
- Il TV trasmette l'audio a intermittenza quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI.
- Le immagini vengono distorte da linee verticali e micro-blocchi durante la visione di canali digitali via cavo (DVB-C). (solo per la Finlandia)
- Impossibile visualizzare il servizio "France 24" in Net TV. (solo per i modelli Net TV)
- Il TV esce automaticamente dall'applicazione MHP (Multimedia Home Platform). (solo per l'Italia)

**Q5553 0.140.25.0** (Data di pubblicazione: 2010-12-03)

- Il TV non visualizza i sottotitoli quando viene selezionato il danese come lingua del menu.
- Il TV non mostra alcuna immagine dopo la riattivazione dalla modalità standby se il TV era impostato sulla sorgente HDMI prima di passare alla modalità standby stessa.
- Il TV si accende da solo dalla modalità standby.
- Il TV non mostra alcuna immagine dopo aver cambiato canale sulla rete ZIGGO.
- Introduzione del nuovo Net TV Service Portal 2.5. (solo per i modelli Net TV).

**Q5553 0.140.23.0** (Data di pubblicazione: 2010-11-15)

- Il TV passa alla modalità standby da solo dopo 2-3 ore di funzionamento.
- Il TV non visualizza il video nel formato originale da supporto USB.
- L'immagine non è stabile quando si guardano i canali digitali.
- L'immagine non è stabile durante la riproduzione tramite USB.
- Impossibile visualizzare i video in modalità schermo intero per alcuni servizi Net TV (solo per i modelli Net TV).
- La lingua del portale di Net TV è l'inglese per impostazione predefinita a prescindere dalle impostazioni del paese e della lingua (solo per i modelli Net TV).

**Q5553 0.140.11.0** (Data di pubblicazione: 2010-10-05)

- Software di produzione iniziale.